



Do not throw away the packaging until you have done so.




1



3



2



4



Mantenimiento

Comprueba, al menos cada seis meses, que todos los tornos y uniones están bien ajustados.

Limpiar con un paño humedecido en un detergente suave. Y, después, secar y pulir ligeramente con un paño seco.

Maintenance

Vérifiez, au moins tous les six mois, que tous les vis et joints sont bien serrés.

Nettoyez grâce à de l'eau additionnée à du détergent neutre. Et puis, séchez et polissez légèrement avec un chiffon sec.

Manutenção

Verifique a cada 6 meses se todos os tornos e junções estão bem ajustados.

Limpar com pano úmido e detergente suave. Em seguida, secar e polir levemente com pano seco.

Maintenance

Check at least every six months that all lathes and junctions are well adjusted.

Clean with a damp cloth in a mild detergent. And then dry and polish lightly with a dry cloth.

